

ビジネスホテル ネットワーク保守

正しいネットワーク構成に設定変更し復旧しました。

課題

客室のWi-Fiが利用できない、NWの構成がわからない

導入サービス

NW環境の調査、保守メンテナンス

導入後の改善内容

ネットワーク環境を調査したうえで、Wi-Fi不具合の確認に入りました。NW構成を確認したところ客室内のWi-Fiルータが本来APモードであるところがルータモードになっており、ルータが複数台混在してしまっていたのが不具合の原因でありました。

正しいネットワーク構成に設定変更し復旧しました。

構築期間

当日～1週間程度

お客様からのコメント

ネットワークのことは詳しくないので助かりました。ありがとうございます。

お客様情報

那覇市内 ビジネスホテル

【業種・事業内容】 宿泊業

ビジネスホン／LAN工事／防犯カメラ販売工事／ソリューション営業／介護トータルシステム／Wifi構築／地域インフラ整備



☎ 098-875-2346



〒901-2122
沖縄県浦添市勢理客4丁目19番1号

受付時間／9：00～18：00（日曜祝日を除く）
※「ホームページを見た」とお伝えください

ホームページへアクセス

構成図・専門データ

NW構成図

2018/5/7現在

8F

2階 4階 6階は廊下にもAPあり

7F

6F


5F

4F

3F

2F

1F



auひかりビジネス(DHCP ON)
LAN側IPアドレス192.168.1.XX

各部屋側アクセスポイント
WRC-300FEBK-S v1.03
ID:admin PW:admin
APモードのためDHCP受信

ビジネスホン／LAN工事／防犯カメラ販売工事／ソリューション営業／介護トータルシステム／Wifi構築／地域インフラ整備



☎ 098-875-2346

〒901-2122
沖縄県浦添市勢理客4丁目19番1号

受付時間／9：00～18：00（日曜祝日を除く）
※「ホームページを見た」とお伝えください



ホームページへアクセス